



清洁您爱车上的蓄电池

先要把蓄电池的连接电缆夹拔出(先拔黑色的负极,再拔红色的正极)。

需要的材料:

	Dremel 琢美电磨机 200 或者 3000		黄铜刷 13mm		黄铜刷 19mm
--	-------------------------------------	---	---------------------	---	---------------------

其他可以选择的材料:

- 小苏打和硬毛刷
- 橡胶手套
- 电缆夹扳手
- 搬出蓄电池所需的扳手
- 防水润滑脂

分步指导



第 1 步

松开车载蓄电池的固定电缆夹和电池座，取出蓄电池。



第 2 步

先用水和小苏打清洁蓄电池顶部的灰尘和氧化物。



第 3 步

取出蓄电池后，在您的琢美电磨机上装好附件黄铜刷（535 或者 536），对电缆夹进行清洁作业，直到它们恢复闪亮。



第 4 步

把蓄电池重新装回汽车。可以用润滑脂润滑连接部分，再重新连接电缆夹。