



自制万圣节蜡烛

万圣节蜡烛

需要的材料:

	<p>Dremel 琢美电磨机 200 或者 3000</p>		<p>雕刻切割头 2,4mm</p>
--	-------------------------------------	---	------------------------

其他可以选择的材料:

- 蜡烛 (橙色和黑色)
- 铅笔
- 画刷

分步指导

**第 1 步**

用铅笔在蜡烛上画出你设计的女巫、蜘蛛和南瓜图案，一开始轻轻画，确定后再用笔勾出图样。

**第 2 步**

在您的琢美电磨机上装好附件雕刻切割头（107），在蜡烛上雕刻出你设计的图形。操作时用力均匀、移动缓慢，这样才能保证雕刻的线条深度均匀。



第 3 步

用画刷在蜡烛表面轻轻刷出多余的蜡。



第 4 步

自制的万圣节蜡烛大功告成了！